基準点成果表

(AREA 9)						
	2級基準	生点 1008A		_		
B 35 40 18. 6444 L 139 33 30. 9397 N 0 9 36. 77		 ジ れ 柱石	m -36372. 26 -24871. 24 53. 23 片高 37. 48 長 係数 0. 99	1 4 4		
視準点の名称	平均方	向角	距	離	備	考
4402 1010A 4403 1004A	68 28 175 17 224 45 303 52	44. 0 59. 0	422. 475. 789.	026 936 421 543		
				洒 万		
埋標型式 地 上	地中	屋上	標識番号	標 石 金属標		

GNSS測量による

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである (承認番号) 平24 関公第675号」

街区三角点の記

	p = 2 - 40 - 10	調集	2005年12月19日			
点 名	1008A '⊌	基準点コード	KG1132081008A 🏏			
地 区 名	東京都調布市地区	測量年月日	2005年11月25日 🌽			
作業機関名	双葉航測・大和測量設計・ イーディシー共同企業体	作業責任者	中村晴臣 🍃			
所 在 地	東京都調布市深大寺東町四丁目1-2地先(市道北114号線)					
管 理 者	調布市都市整備部道路課 🏏					
標識種類	金属標ジ	現況地目	公衆用道路			
備考	要図縮尺1:2500					
	現 况 写	真	53.1			
Ŋ	五 景	遠	景			
		等发物区进步点为2000年 (国家新国布市地区) 街区二角占				





街区三角点履歴簿								
点 番 号	1018A		新設年月日	平成17年11月25日				
所 在 地	調布市西つつじヶ丘二丁目20-7地先							
道路•施設名	市道北295号線							
設置状況	金属標							
標識の構造								
異常発生年月日		異常発生状況及び対応						
平成25年3月		東北地方太平洋沖地震を原因とする地殻変動のため、実測による改算を実施。						

.