

## 調布市立小学校通学路合同点検実施箇所（令和4年度実施）

学校		番号	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容
布田小学校	交通面の点検箇所	1	布田6丁目13番地付近 交差点	白山通りの横断歩道の無い交差点で東西に横断する人が多い。
		2	染地1丁目12番地付近 丁字路	幅員が狭く見通しが悪い丁字路。
		3	布田6丁目48番地付近 布田南通りと羽毛下通りの交差点	布田南通り側に車両用信号機があり、羽毛下通り側に歩行者用信号機があるが、自転車や歩行者等の交通量が増えている。
	防犯面の点検箇所	①	多摩川七丁目緑道	通学路の表示が少なく、車止めの柵が破損してる。
		②	布田6丁目32番地付近 羽毛下通り(下布田遺跡南側)	道が蛇行していて見通しが悪く、樹木等が多く日没後は暗い。
杉森小学校	交通面の点検箇所	1	杉森小学校正門前 交差点	歩行者用信号機の信号待ちをしている場所(歩道)が狭い。
		2	染地2丁目35番地付近	すれ違いができないほど狭い歩道。
		3	三中通り	車や自転車がスピードを出して通行することがある。
	防犯面の点検箇所	①	染地2丁目22番地付近 羽毛下通り	道が蛇行していて見通しが悪く、夕方は歩行者が少なくなる。
染地小学校	交通面の点検箇所	1	国領町7丁目38番地付近 一方通行の道路	一方通行の道路では、下り坂が自転車の速度が上がる。一方通行手前の双方向に通行できる道路は、わかりにくい。
		2	染地小学校正門前 歩道	樹木の伐採跡や工事跡により舗装がでこぼこになっている。
	防犯面の点検箇所	①	染地3丁目1番地253付近	工事パネルにより視界が遮られる。街灯が無く暗い。
多摩川小学校	交通面の点検箇所	1	多摩川1丁目38番地付近 交差点	横断歩道のみ交差点。普通自動車も大型車もスピードを出す車が目立つ。
		2	多摩川3丁目40番地付近 歩行者信号機付き横断歩道	信号青になってすぐに渡れば良いが、点滅から赤信号に変わる時間が短く、児童が渡りきれないときがある。
	ブロック塀の安全点検	1	多摩川3丁目	老朽化しているブロック塀付近の対岸通行状況確認。
富士見台小学校	交通面の点検箇所	1	下石原3丁目60番地付近 交差点	見通しが悪く信号待ちをしている場所(歩道)が狭い。歩行者と自転車が接触しそうになる。
		2	多摩川5丁目38番地付近 丁字路	スピードを出した自転車が歩道を走るため、脇道から歩道に出た児童と接触しそうになる。
		3	小島町3丁目78番地付近 横断歩道	見通しが悪い交差点。信号待ちをしている場所が狭くほぼ無い。歩行者と自転車が接触しそうになる。
	防犯面の点検箇所	①	小島町3丁目50番地付近 公園と多摩川児童館	見通しの良い公園前に停車中の車があり視界が遮られる。

## 調布市立小学校通学路合同点検実施箇所（令和4年度実施）

学校	番号	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	
飛田給小学校	交通面の点検箇所	1	飛田給3丁目22付近 高速道路下(北側)の道路	公園近くの歩道が無い道路。
		2	飛田給3丁目20・21付近 横断歩道	信号機のない横断歩道。下り坂になっているため、車のスピード出やすい道路。
		3	飛田給3丁目32付近 道路路面	路面の水はけが悪く、雨が降った後は水たまりができる。
	防犯面の点検箇所	①	飛田給3丁目	不審者情報あり。
		②	飛田給2丁目48付近 高速道路下	立ち入り禁止のフェンスに隙間がある。
第三小学校	交通面の点検箇所	1	上石原2丁目16付近 第三小学校北西側丁字路	一時停止の表示が消えている。
		2	上石原3丁目14付近 橋付近の丁字路	一時停止の表示と丁字路がわかるように。
		3	上石原1丁目25番地付近 西調布駅東側踏切付近	歩行者専用時間帯があるが、標識を見落とすドライバーがいる。