

調布市立小学校通学路合同点検実施箇所（令和7年度実施）

学校		番号	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容
多摩川小学校	交通面の点検箇所	1	多摩川3丁目17番地1 SONPOの家～新川通り公園付近	道が細く曲がっており、見通しがきかない。
		2	多摩川1丁目29番地1 エルディアマンション～南東ニッシン物産前のクランク	ダンプカーの走行が多く危険。自発光式道路鋸が壊れたままになっている。
		3	多摩川1丁目38番地1 プレスマーク調布多摩川の公園～スーパーオザムへの道	信号・横断歩道ないが、スーパーへの車や自転車などの交通量が多い。
	防犯面の点検箇所	①	多摩川3丁目13番地1 恐竜公園	植込みが繁っている。電灯が少ない。暗くて見えにくい。
布田小学校	交通面の点検箇所	1	布田5丁目地区 白山通り	交通量が多い。三叉路、カーブ等見通しが悪いところが多い。坂道のため、自転車や自動車のスピードが速くなりがち。
		2	布田5丁目地区 保健所通り	子供が飛び出しやすい。道幅が狭く、見通しが悪い。坂道のため、自転車や自動車のスピードが速くなりがち。
		3	布田6丁目地区 布田南通り	ガードレール内の歩道が狭い。
	防犯面の点検箇所	①	布田6丁目地区南 羽毛下通り	街灯が少なく暗い。人通りが少ない。道の両側に住宅が少なく、田や畑だけの場所がある。
		②	布田5丁目地区 古天神公園付近	不審者の目撃情報がある。
染地小学校	交通面の点検箇所	1	国領町7丁目45の角	車両同士が行き交う場面が多い。今後建物が建つと見通しが悪くなる危険性がある。
		2	国領町7丁目38の前の道路	学校前の道路に向かって緩やかな下り坂になっている。
	防犯面の点検箇所	①	国領町7丁目「旧品川みち」から狛江通りまでの通路	夕方以降は薄暗く、道路の形状から死角も多い。
杉森小学校	交通面の点検箇所	1	羽毛下橋交差点	見通しが悪い。車や自転車がスピードを上げて通ることが多く危険。曲がる車も多く、巻き込み事故に注意が必要。
		2	第三中学校前交差点	自転車の危険運転が多い(横断歩道・信号の無視)。登校時間帯は歩道が混雑し、子どもと通勤自転車が交錯する。
		3	ぬのた公園付近交差点	ガードレールがあるため、登下校で迂回したり乗り越えて横断する児童がいる。
		4	わいわい学童付近	冬前後が暗くて危険だが、利用児童が多く安全確保が必要。
	防犯面の点検箇所	①	わいわい学童付近	冬前後が暗くて危険だが、利用児童が多く安全確保が必要。
		②	第三中学校北道路	車通り少なく、不審な車が止まっていることがある。

### 調布市立小学校通学路合同点検実施箇所（令和7年度実施）

学校		番号	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容
富士見台小学校	交通面の点検箇所	1	ファミリーマート小島町三丁目店付近 道路東側の歩道	歩道が片側で狭い。コンビニの駐車場には大型車の出入りが多く、通行児童の動線と交錯して危険。
		2	小島町3丁目97番地30付近 (京王相模原線の高架下すぐ東側の坂道の途中)	坂道であり自転車がスピードを出して走行するため、当該の路地から出てくる自転車や歩行者との接触事故が懸念される。
		3	品川通りから皐月保育園正門前を通り甲州街道方面へ行く道	制限速度を守らず、園児や児童、送迎の自転車の間をすり抜けるように通行する車が多い。 品川通りからの入口の制限速度表示板が見えづらい。
		4	皐月保育園前の通り 遊歩道の交差する場所	見通し悪い。市道を北上する車両が横断歩道手前での一時停止を怠り、遊歩道の歩行者が横断歩道に飛び出すと重大な事故が起こりかねない。
飛田給小学校	交通面の点検箇所	1	第一公園から水車橋へ進む道	歩道がなく、交通量も多いので危険。
		2	飛田給小学校の南の新興住宅街から児童館につながる道	毎朝高校生がスピードを出して自転車で通り抜けていく。
		3	コスモ方面のバス停付近	道幅が狭く、ガードレールがない。
		4	飛田給駅前の通り、ラーメン屋とHONDAの前	品川道に出る方向に信号がなく、危険。
		5	上石原三丁目49のあたり	歩道やガードレールがなく、危険。
	防犯面の点検箇所	①	第一・第四公園	学生のような人が喫煙している。
		②	第一公園近くの住宅街	以前から声かけ事案がある。
第三小学校	交通面の点検箇所	1	旧甲州街道沿い西調布駅入り口交差点	自動車やバスの往来が多い。
		2	西調布駅の踏切	歩道が狭いが人の往来が多い。
		3	品川通りの第三小学校入り口	横断する児童が多い。
		4	若宮八幡通りのセブンイレブン前の角	下り坂になり、自転車のスピードが速く、横断中の児童との接触の危険性が高い。
	防犯面の点検箇所	①	品川通りキッチンコート付近	不審者が出る。
		②	第三小プール脇の崖下の階段	暗く見通しが悪い。
		③	若宮八幡前	暗く見通しが悪い。坂道なので車両も軽車両も児童も加速しがち。