

調布市立小学校通学路合同点検実施箇所（令和元年度実施）

学校名	番号	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容(具体的に)
第二 小学校	交通 箇所 の 点 検	1 国領町4丁目18の角。クオレ保育園付近道路	スピードを出す車が多く通る、カーブで見通しが悪い。
		2 国領町5丁目39の通り	道幅が狭く、車が通ると危険
		3 布田南通り	交通量が多くしっかり歩道を歩かせたいが、歩道が狭く、歩きづらい。
	箇所 防 犯 点 検	4 国領長5丁目62付近の竹林	暗い。不審者注意。
滝坂 小学校	交通 箇所 の 点 検 箇所	5 調布市西つつじヶ丘2丁目1番地付近のバス通り	児童の登下校の時間帯に車や自転車の通行量が多く、スピードを出す車が多い。電柱が多すぎて傘がさせない。
		6 つつじヶ丘 とおりゃんせ	暗い。自転車ですピードを出して通る人が多い。
		7 調布市東つつじヶ丘2丁目ハイムmアンドSⅡ付近の道路	品川通りから仙川方面に行く車やバイクがスピードを出したまま狭い道路に入ってきて児童と接触しそうで危険
		8 滝坂下交差点	ガードレールがなく、危険。
若葉 小学校	交通 箇所 の 点 検 箇所	9 入間町1丁目の交差点(松原通りと中央学園通り)	交通量が多く、見通しが悪い。歩道も狭い。
		10 若葉町3丁目セブンイレブンの前の道路(松原通り)	交通量が多い。
		11 若葉町3丁目(通称・若葉の坂)	急坂、急カーブ。さらに木が多く死角がある。また、通り抜け車両が多い。昼なお暗い。
		12 若葉町3丁目、若葉小と四中間の道路	緩やかなカーブで見通しが悪いにもかかわらず、車が多く、スピードも出ている。
	点 防 犯 箇所 の 点 検	13 若葉町3丁目(通称・若葉の坂)	急坂、急カーブ。さらに木が多く死角がある。また、通り抜け車両が多い。昼なお暗い。
		14 東つつじヶ丘3丁目16番地の三叉路	暗い。道幅狭い。
緑ヶ丘 小学校	交通 箇所 の 点 検	15 緑ヶ丘1丁目と2丁目の合流する交差点。八満神社付近。	白百合大学の壁沿いの下り坂での自転車、自動車の合流が多数有り見通しも悪く危険。
		16 緑ヶ丘小2丁目。緑ヶ丘小北側から緑ヶ丘幼稚園の道路。	道幅が狭い。交通量が多い。曲がりくねっていて見通しが悪い。道路を横断する箇所が少ない。
		17 宅添橋付近の坂道	坂が急で自転車が勢いよく下ってくる。押しボタン式の信号はあるが、多くの人は無視をして横断。ロータリーのようになっており自転車が左右どちらかでのみ走行している
	箇所 防 犯 点 検	18 みんなの森	通学路にはなっていないが、横切ってショートカットしている児童がいる。防犯上危険を感じる。
国領 小学校	交通 箇所 の 点 検	19 調布警察裏 ふみきり付近	工事中の上、道路が広くなり車の交通量が増えた。
		20 図書館国領分室 横の道路	せまい路地であるが車の交通量が多い。
		21 学校正門前	交通量が多いのに道路がせまい。
調和 小学校	交通 箇所 の 点 検	22 菊野台2丁目 ファミリーマート前 登記所通り	歩道が狭く、横断歩道が利用しにくい。
		23 柴崎駅から品川通り(青木屋)	駐車車両が多く、歩道が塞がれる。車の通行が多い。
		24 西つつじヶ丘4丁目19番地～21番地	見通しが悪く、側道から自転車の飛び出しが多い。