

合同点検 対応事例

1 石原小学校通学路（平成29年度点検） （富士見町3丁目18番地付近 中央自動車道高架下）

【現地の状況】

歩道が狭く、自転車の通行が頻繁にあるため危険である。

【対応事例】

歩道にガードレールを設置し、注意喚起標示板を新品交換しました。

（対応前）

（対応後）



2 染地小学校通学路（平成30年度点検） （国領町7丁目41番地付近）

【現地の状況】

一方通行を逆走する車両が多い

【対応事例】

既設の電柱に注意喚起看板を設置しました。

（対応前）

（対応後）



3 国領小学校通学路（令和元年度点検） （国領小学校正門付近）

【現地の状況】

交通量が多いのに道路が狭く，すれ違い時に正門前に退避する車がある。

【対応事例】

正門前の歩道部分にグリーンベルトの塗装をしました。

（対応前）



（対応後）



4 八雲台小学校通学路（令和2年度点検） （八雲台小学校付近）

【現地の状況】

道幅が狭く，車の通りも多く（抜け道）危険。

【対応事例】

幅員が狭くガードレールの設置は困難ですが，令和3年1月に外側線内にカラー舗装を実施し，視認性の向上を図りました。

（対応前）



（対応後）



5 多摩川小学校通学路（令和3年度点検） （多摩川2丁目28番地付近）

【現地の状況】

信号のない交差点。車のとおりが多い。

【対応事例】

ドライバーに対して交差点が目立つようカラー舗装を実施しました。

（対応前）



（対応後）



6 布田小学校通学路（令和4年度点検） （染地2丁目12番地付近）

【現地の状況】

幅員が狭く見通しが悪いT字路。

【対応事例】

注意喚起看板「交差点事故多発注意」を設置し、併せてT字路の認識ができるようカラー舗装を実施しました。

（対応前）



（対応後）



7 調和小学校通学路（令和5年度点検） （西つつじヶ丘4丁目22番地付近）


【現地の状況】

スピードを出す自転車が多い。


【対応事例】

野川サイクリングロードの要望箇所に、「自転車スピードおとせ」の注意喚起看板を1箇所設置し、安全対策に努めました。

（対応前）



（対応後）



8 石原小学校通学路（令和6年度点検） （富士見町3丁目18番地付近）

【現地の状況】

児童の登下校の時間帯に車の通行量が多く、スピードを出す車が多い。

【対応事例】

要望箇所に、注意喚起看板【歩行者・自転車に注意】を1箇所設置し、安全対策に努めました。

（対応前）



（対応後）

