

公立小中学校施設の耐震診断及び改修状況一覧

○ 小学校

令和7年4月1日現在

No.	学 校 名	建物名称	建設年度	診断結果 (Is値)	改修後 (Is値)	耐震改修工事年度	備 考
1	第一小学校	南校舎	S44	0.28	0.71	改修済(H21・H22)	
		北校舎	H22			新耐震基準建物	
		体育館	S46	0.32	0.98	改修済(H19)	
2	第二小学校	南校舎	S50	0.39	0.76	改修済(H19)	
		北校舎	S58			新耐震基準建物	
		西仮校舎	R1			新耐震基準建物	
		体育館	S50	0.29	0.73	改修済(H18)	
3	第三小学校	北東校舎	S39,42,45	0.25	0.72	改修済(H18)	
		西校舎	S59			新耐震基準建物	
		南校舎	H21			新耐震基準建物	
		体育館	S46	0.46	0.98	改修済(H17)	
4	八雲台小学校	南西校舎	S40.44	0.45	0.87	改修済(H15)	
		南東校舎	S53	0.62	0.93		
		北校舎	S48	0.46	0.76	改修済(H16)	
		体育館	S48	0.68	0.71	改修済(H14)	
5	富士見台小学校	東校舎	S49	0.63	0.75	改修済(H19)	
		西校舎	S56	1.01		改修工事必要なし	
		体育館	S47	0.12	0.75	改修済(H18)	
6	滝坂小学校	中央校舎	S41.43	0.22	0.72	改修済(H18)	
		西校舎	S50	0.55	0.83		
		東校舎	S60			新耐震基準建物	
		体育館	S46	0.31	0.85	改修済(H19)	
7	深大寺小学校	北校舎	S47	0.24	0.74	改修済(H19)	
		西校舎	S50	0.34	0.73		
		体育館	S48	0.16	0.88	改修済(H17)	
8	上ノ原小学校	東校舎	S46	0.26	0.70	改修済(H22)	
		中央校舎	S48	0.30	0.80	改修済(H21)	
		西校舎	S55	1.10		改修工事必要なし	
		北校舎	H17			新耐震基準建物	
		西南校舎	H21			新耐震基準建物	
		南校舎	H25			新耐震基準建物	
		体育館	S48	0.24	0.78	改修済(H19)	
9	石原小学校	北校舎	S56	0.86		改修工事必要なし	
		南校舎	S56	0.79		改修工事必要なし	
		体育館下校舎	S46	0.33	0.77		
		体育館	S46	0.20	0.82	改修工事済(H18)	
10	若葉小学校	北校舎	S34.36	0.44	0.72		
		西北校舎	S40.44	0.45	0.76	改修済(H19)	
		西南校舎	S47	0.65	0.74		
		東校舎	H29			新耐震基準建物	
		中央校舎	R2			新耐震基準建物	
		体育館	S47	0.46	0.91	改修済(H14)	
11	緑ヶ丘小学校	校舎	S40.42.45	0.45	0.71	改修済(H20)	
		体育館	S46	0.01	0.77	改修済(H17)	
12	染地小学校	校舎	S41.44.45	0.32	0.71	改修済(H21・H22)	
		体育館	S47	0.74		改修工事必要なし	
13	北ノ台小学校	北校舎	S43	0.38	0.71	改修済(H19)	
		南西校舎	S48	0.59	0.83		
		南東校舎	S54	1.29		改修工事必要なし	
		中校舎	H24			新耐震基準建物	
		西校舎	H29			新耐震基準建物	
		体育館	S48	0.65	1.19	改修済(H17)	

公立小中学校施設の耐震診断及び改修状況一覧

No.	学 校 名	建物名称	建設年度	診断結果 (Is値)	改修後 (Is値)	耐震改修工事年度	備 考
14	多摩川小学校	西 校 舎	S45	0.36	0.70	改修済(H19)	
		東 校 舎	S55	1.02		改修工事必要なし	
		東 南 校 舎	H23			新耐震基準建物	
		南 校 舎	R4			新耐震基準建物	
		体 育 館	S45	0.75	1.68	改修済(H12)	
15	杉森小学校	南 校 舎	S46.50	0.60	0.71	改修済(H20)	
		北 校 舎	S47.51	0.52	0.79		
		体 育 館	H22			新耐震基準建物	
16	飛田給小学校	南 校 舎	S50	0.38	0.77	改修済(H19)	
		北 校 舎	S50	0.29	0.71		
		南 東 校 舎	H23			新耐震基準建物	
		南 西 校 舎	H23			新耐震基準建物	
		体 育 館	S51	0.93		改修工事必要なし	
17	柏野小学校	北 校 舎	S53	0.56	0.85	改修済(H19)	
		南 校 舎	S53	0.59	0.76		
		南 東 校 舎	H22			新耐震基準建物	
		体 育 館	S54	0.28	0.98	改修済(H17)	
18	国領小学校	東 校 舎	S54	0.78		改修工事必要なし	
		北 校 舎	S54	0.62	0.76	改修済(H20)	
		体 育 館	S54	0.14	0.81	改修済(H19)	
19	布田小学校	北 校 舎	S56	0.84		改修工事必要なし	
		中 央 校 舎	S56	0.91		改修工事必要なし	
		南 校 舎	S56	0.81		改修工事必要なし	
		北 東 校 舎	R4			新耐震基準建物	
		体 育 館	S55	0.13	0.88	改修済(H18)	
20	調和小学校	南 校 舎	H14			新耐震基準建物	
		中 央 校 舎	H14			新耐震基準建物	
		北 校 舎	H14			新耐震基準建物	
		南 西 校 舎	H25			新耐震基準建物	
		体 育 館・プール	H14			新耐震基準建物	

公立小中学校施設の耐震診断及び改修状況一覧

○ 中学校

No.	学 校 名	建物名称	建設年度	診断結果 (Is値)	改修後 (Is値)	耐震改修工事年度	備 考
1	調布中学校	南西校舎	S49・55	0.48	0.78	改修済(H20)	
		北校舎	S57			新耐震基準建物	
		中央校舎	S57			新耐震基準建物	
		南東校舎	H5			新耐震基準建物	
		体育館	H21			新耐震基準建物	
2	神代中学校	北西校舎	S47	0.39	0.71	改修済(H21)	
		北東校舎	S47	0.37	0.71	改修済(H22)	
		南西校舎	S51	0.51	0.71	改修済(H21)	
		中央校舎	H30			新耐震基準建物	
		体育館	S36.60	0.26	0.81	改修済(H18)	
		格技棟	H3			新耐震基準建物	
3	第三中学校	北西校舎	S35・36・39	0.27	0.73	改修済(H21・22)	
		北東校舎	S46	0.47	0.73	改修済(H22)	
		南東校舎	S55	0.75		改修工事必要なし	
		南中央校舎	S57			新耐震基準建物	
		南西校舎	S59			新耐震基準建物	
		第2体育館	S61			新耐震基準建物	
		第1体育館	H4			新耐震基準建物	
4	第四中学校	西校舎	S39・41	0.40	0.71	改修済(H21)	
		東校舎	S45・46	0.42	0.72	改修済(H20)	
		体育館	S42	0.47	0.79	改修済(H19)	
5	第五中学校	中央校舎	S44	0.24	0.71	改修済(H21・22)	
		南東校舎	S47	0.56	0.74	改修済(H21)	
		南西校舎	S56	0.71		改修工事必要なし	
		北校舎	S60			新耐震基準建物	
		北西校舎	H25			新耐震基準建物	
		体育館	H29			新耐震基準建物	
6	第六中学校	南校舎	S49	0.48	0.70	改修済(H20)	
		北校舎	S49	0.35	0.71	改修済(H21)	
		体育館	S49	0.22	0.75	改修済(H19)	
7	第七中学校	南東校舎	S51	0.40	0.71	改修済(H20)	
		北校舎	S51	0.57	0.70		
		南西校舎	S52	0.86		改修工事必要なし	
		体育館	S52	0.21	0.85	改修済(H19)	
8	第八中学校	校舎	S52	0.71		改修工事必要なし	
		体育館	S52	0.24	1.05	改修済(H19)	