

2調都街発第2380002号

2調議発第2380001号

令和2年11月24日

国土交通大臣 赤羽一嘉様

東日本高速道路株式会社 代表取締役社長CEO 小畠徹様

中日本高速道路株式会社 代表取締役社長CEO 宮池克人様

調布市長

長友貴樹

調布市議會議長 渡辺進二郎

### 東京外かく環状道路(関越～東名)工事現場付近での 新たな地中の空洞確認への対応について(緊急要請)

令和2年10月18日、東京外かく環状道路(関越～東名)本線トンネル(南行)工事現場付近である、調布市東つつじヶ丘2丁目の市道等で陥没が発生したことから、同年10月20日、事業者に対して、早急な原因究明を行うとともに、地域住民の安全確保、不安の解消に万全の対策を講じることなど7項目について緊急要請を行いました。

その後、原因究明のための調査が開始されたところ、同年11月4日及び同22日に東日本高速道路株式会社から発表されたとおり、相次いでトンネル工事現場付近で新たな地中の空洞が発見されました。

同発表資料では、「有識者からは空洞の状況・大きさから、直ちに地表面に変状を及ぼすものではなく、緊急的な対応は必要ないが、空洞は早期に充填することが望ましい」とありますが、トンネル工事に伴う騒音や振動等により不安を抱えてきた市民は、度重なる空洞の発見により更なる大きな不安の中におられます。

事業者として10月20日の緊急要請を重く受けとめ、以下の3つの事項について、重点的かつ具体的に対応を検討し速やかに実行するよう、市民の安全・安心と生活環境を守る立場の地元市として、強く要請いたします。

- 1 令和2年10月18日の陥没箇所並びに2つの新たな地中の空洞箇所は、いずれもシールドマシン掘進完了区間の直上であったことから、市内のシールドマシン掘進完了区間及び当該陥没・空洞箇所周辺において、ボーリング調査及び音響トモグラフィ調査を追加で実施するなど、路面空洞調査では計測できない深さの地盤状況等の調査を迅速かつ徹底的に行うこと。
- 2 令和2年11月6日及び同7日に開催された説明会での地域住民の意見を真摯に受けとめ、誠実な対応に努めること。そのため、現場事務所の設置、本事象に特化した対面式による相談窓口や電話相談ダイヤルの開設などにより、地域住民に対して、きめ細かに相談に応じられるよう体制を整備するとともに、これまで以上に事象の説明や調査の進捗状況の説明を丁寧に行うこと。
- 3 今回の3つの事象は、広く緊急避難を要する状況ではないとの判断であったが、今後、調査の状況によっては、広く緊急避難を要する事象が起こることを想定した対応を図ること。具体的には、事業者が定めた「緊急時の対応」の抜本的な見直しと合わせて、早急に当該地域のみを対象とする暫定的な対応方針を事業者の責任において作成し、地域住民に周知を図ること。