

広域交通問題等対策特別委員会資料

令和6年6月26日

1. トンネル工事の全体概要について

資料1 東京外環 トンネル工事の状況（市作成）

2. 外環事業シールドトンネル工事の状況等について

資料2-1 東京外かく環状道路（関越～東名）中央JCT付近及びシールドトンネル工事の状況等をお知らせするオープンハウスの資料

資料2-2 オープンハウス及び意見交換の場（中央JCT会場）の開催結果概要（市作成）

3. 地盤補修の進捗状況等について

資料3-1 地表面陥没・空洞事故に係る事業者の対応状況について

資料3-2 地盤補修の施工状況に関するオープンハウスの資料

資料3-3 地盤補修の施工に関するオープンハウス及び意見交換の場におけるご意見とその対応のとりまとめ（令和6年1月24日時点）

資料3-4 陥没・空洞箇所の現況及びシールドトンネル工事の状況等に関するオープンハウスの資料【陥没・空洞箇所の現況】

資料3-5 陥没・空洞箇所の現況及びシールドトンネル工事の状況等に関するオープンハウスの資料【シールドトンネル工事の状況等】

資料3-6 地盤補修の施工状況に関するオープンハウス及び意見交換の場の開催結果概要（市作成）

4. 地盤補修工事に係る施工業者内でのグループチャットのやり取りについて

資料4-1 （東日本高速道路株式会社）調布市地盤補修工事に係る施工業者内でのグループチャットのやり取りに関する事実確認の結果について

資料4-2 （鹿島建設株式会社）弊社の東京外かく環状道路 本線トンネル（南行）東名北工事に関する報道について

資料 4 - 3 (調布市) 東京外かく環状道路(関越～東名)の地盤補修工事における対応について(要請)

5. その他

資料 5 野川サイクリング道路のアスファルト舗装損傷について
原因調査結果

【参考資料】

参考資料 1 東京外かく環状道路(関越～東名)概念図

参考資料 2 トンネル工事の安全・安心確保の取組み(2023年12月版)

参考資料 3 外環ジャーナル(2024年4月号)