

調布市立小学校通学路合同点検実施箇所（平成29年度実施）

学校名	番号	通学路の点検箇所	通学路の状況・危険の内容
第一小学校	1	小島町1丁目5番地角のサンクス前交差点	信号はあるが、道幅が狭く、左折車に巻き込まれる可能性がある。
	2	調布ヶ丘1丁目7番地 布多天神社周辺の道路	道幅が狭く、見通しが悪い
	3	小島町1丁目14番地 細江ビル前の道	道路が狭く、車・自転車・歩行者の通行が多い
八雲台小学校	4	三鷹通りの横断歩道	青信号の時間が短く、渡ってる間に車が来てしまう。
深大寺小学校	5	深大寺東町1丁目1番地と22番地の境	見通しの悪い角で、サンマルク方面から来ている自転車が全く見えない。また、角に向かって、下り坂なので自転車の速度が速い。
	6	佐須 三鷹通りの中央道深大寺バス停	道幅が狭く、通勤通学自転車とのすれ違いが危険。高架下のため、昼でもとても暗い。
	7	佐須町1丁目39番地2	学校から帰宅するとき、イオンネットスーパーにトラックが駐車していると、横道から出てくる車がトラックの陰になり、気づけない。
	8	深大寺元町3丁目12番地付近	深大寺からの細い抜け道。道幅が狭く、坂になっているため危険。カーブミラーはあるが、子供の背丈以上の塀があり、車に気が付けない。
上ノ原小学校	9	深大寺南町3丁目 学校前深大寺門前の道路	全校児童の約半数が通る道路であるとともに、自転車や自動車の交通量が多い。
	10	柴崎2丁目 学校南側丁字路の交差点	信号のない横断歩道であるため、自動車がスピードを出して通行することが多い。
	11	柴崎2丁目 学校北東側の丁字路	見通しが悪く自動車がスピードを出して通行することが多い。
	12	深大寺東町3丁目15番地付近の交差点	一方通行の道路と横断歩道の距離が短い道路であるので児童が危険な目に遭うことが多い。
石原小学校	13	富士見町3丁目18番地付近	高速下の道路 自転車が曲がってくるので危ない
	14	富士見町2丁目8番地付近	道が細く自転車が入ってくる。曲がり角があり、見通しが悪い。
	15	富士見町4丁目7番地付近の道路	抜け道として自転車がスピードを出して走っている。
	16	富士見町1丁目5番地付近	自転車の量が多い
	17	富士見町1丁目8番地付近	抜け道

学校名	番号	通学路の点検箇所	通学路の状況・危険の内容
北ノ台小学校	18	深大寺北町2丁目53番地 十字路	登下校の児童が多い上に車の行き来も多く危険である。
	19	深大寺東町6丁目37番地 十字路	登下校の児童が多い上に車の行き来も多く危険である。
	20	深大寺北町1丁目33番地付近	狭い通りだが、抜け道として車が多く通る。
	21	深大寺北町3丁目24番地付近	比較的広い通りであるが、歩道がはっきりしていないため、広がって歩きやすい。車の往来もある。
柏野小学校	22	祇園寺通りの佐須4丁目付近	カーブが多く見通しが悪いにも関わらず、登下校の時間帯には抜け道的に通行する車が多く、スピードを出している。
	23	祇園寺通りの野川橋付近	歩道が狭くガードレールがなくなる。登校時はすれ違えずに車道に出ている児童がいる。
	24	セブンイレブン横の横断歩道	柴崎～佐須方面の車と上ノ原小方面から下ってくる車が交差する場所なので、車の通行量が増えるが、横断歩道に信号がない。