

調布市立小学校通学路緊急合同点検実施箇所（令和3年度実施）

No.	学校名	番号	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容等
1	石原小学校	1	富士見町3丁目2番地付近の高速道路の下を通る道路	歩行者道路の道幅が狭いにも関わらず、大きい車が速いスピードで通る。
2	石原小学校	2	富士見町1丁目30番地付近の道路	路上駐車などが多く、歩道の通行に支障がある。
3	石原小学校	3	富士見町4丁目15番地付近のT字路	カーブミラーが右側にしかついておらず、左側から来る歩行者と車の様子が分かりにくい。
4	富士見台小学校	1	小島町3丁目48番地付近の坂道	児童の登下校の時間帯にスピードを出す自転車が多く見られる。
5	富士見台小学校	2	下石原3丁目60番地付近の交差点	住宅の角により視界が遮られる場所に信号機の押しボタンがある。自転車と歩行者が接触する危険性がある。
6	第三小学校	1	上石原3丁目39番地付近のミニバスバス停 近くのロータリー	近くにマンションがあり、登下校する児童が多い。 交通量は多くないが、あらゆる方向から車や自転車が往来する場所。
7	第三小学校	2	上石原3丁目29番地付近 若宮八幡通り周辺	神社側にいくつか街灯はあるが、自然広場側の歩道に街灯がない。 また、樹木等で陰が多いため、暗くて物騒な感じがある。
8	第三小学校	3	上石原1丁目25番地付近 西調布駅から踏切へ向かう一方通行の道路	細い道だが車が通る。
9	第三小学校	4	上石原1丁目24付近の高速下の十字路	高架下に公園があり、児童の横断も多い。交通量が多い。 路上駐車している車もよく見かける。
10	上ノ原小学校	1	上ノ原小学校深大寺門前	通行車両が多い。
11	上ノ原小学校	2	深大寺東町2丁目8番地付近 上ノ原小入り口交差点	多くの児童が利用する。 通行量が多い。
12	上ノ原小学校	3	柴崎1丁目52番地付近の道路	細い道だが車が通る。
13	上ノ原小学校	4	柴崎2丁目5番地付近の道路	一定数の車が通行する。
14	上ノ原小学校	5	柴崎1丁目48付近の道路	一定数の車が通行する。
15	上ノ原小学校	6	柴崎2丁目6番地付近 原山通り	一定数の車が通行する。

調布市立小学校通学路緊急合同点検実施箇所（令和3年度実施）

No.	学校名	番号	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容等
16	上ノ原小学校	7	柴崎2丁目26番地付近の南側道路	一定数の車が通行する。
17	上ノ原小学校	8	柴崎2丁目12番地付近の道路	細い道だが車が通る。
18	上ノ原小学校	9	西つつじヶ丘1丁目41番地付近	国道(甲州街道)に抜ける車が多い。
19	国領小学校	1	国領町3丁目10番地付近とココスクエア国領の間の交差点	不整形な交差点で見通しが悪い。 一時停止をしていない右折・左折する車が多数見受けられる。歩行者との接触事故の危険性がある。
20	国領小学校	2	国領町8丁目8番地付近のT字路	見通しが悪く出会い頭の接触事故が懸念される。 大人・子供、徒歩・自転車を問わず往来が多く、また車両の通行も多い。
21	第二小学校	1	第二小学校正門北側歩道	伐採した後の切り株が露出している。切り株の周囲の鉄製のグレーチングが滑りやすく、踏く危険性がある。 また、伐採跡の土に路面と大きな段差が残り、水たまりになる。
22	第二小学校	2	国領町4丁目9番地と国領町4丁目30番地の間の道路	幅員が狭い部分もあり見通しが悪い。 歩道整備も一部分となっている。未整備箇所に注意喚起の看板が設置されていない。
23	第二小学校	3	布田3丁目46番地と布田3丁目8番地の間の道路	狭い道だが車が通行する。
24	第二小学校	4	国領町4丁目13番地付近の丁字路	一定数の車が通行する。
25	第二小学校	5	国領町5丁目48付近の交差点	一定数の車が通行する。
26	杉森小学校	1	杉森小学校正門前の横断歩道	小学校・中学校の校門が近くにあり、登校時に往来する児童・生徒が多数。 信号機があるが待機する歩道が狭い。車道も狭い。 歩道・車道ともに狭い割には、スピードを出す車・自転車が多数。交通量がある。
27	深大寺小学校	1	深大寺南町5丁目3番地付近から三鷹通りに出る道	スクールゾーンの交通規制時間帯に違反して進入する車が後を絶たない(三鷹通りから右左折で違反して進入する自動車がある)。
28	深大寺小学校	2	深大寺南町5丁目9番地付近 絵堂集会所近くのT字路	「抜け道」となっている道。 幅員が狭いが、道が直線となる箇所があるため、スピードを上げる車がある。 車のすれ違いが難しいほど狭いく、自転車などの衝突事故が多い。 T字路はヒヤリハット事例が起きている。 スクールゾーンの交通規制時間帯に通行する車がいる。
29	深大寺小学校	3	深大寺元町3丁目29番地付近 「深大寺」の信号の交差点	歩行者用信号の「青」の時間が短いため、渡りきれない児童がいる。

調布市立小学校通学路緊急合同点検実施箇所（令和3年度実施）

No.	学校名	番号	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容等
30	深大寺小学校	4	佐須町1丁目19番地付近の交差点	見通しが悪い。
31	柏野小学校	1	佐須町2丁目35番地付近の道路	見通しが悪い。 登下校児童数が多い通学路。 交通量の多い佐須街道のカーブをスピード落とさずに走る車が突っ込んでくる。 ガードレール(歩道)の幅が小さい。
32	柏野小学校	2	調布ヶ丘3丁目23番地付近 榎橋・「八雲台」バス停近くの横断歩道	児童の登下校の時間帯に車の通行量が多く、スピードを出す車が多い。 横断歩道の待機場所が曖昧。 脇道から侵入してくる自動車の危険性を知らせる看板がない。 児童及び大人が横断歩道がないところをショートカットしている。
33	柏野小学校	3	佐須町4丁目19番地付近 「柏野小前」信号から大橋までの祇園寺通り	歩道(ガードパイプ)が目立たなくなっている。
34	八雲台小学校	1	八雲台1丁目24番地付近 三鷹通り「八雲台小学校角」信号機交差点	信号待ちをする歩道が狭い。
35	染地小学校	1	国領町7丁目56番地付近 旧品川みち十字路	両通行で車やバイク、自転車の往来が激しい。 この道を登下校する児童も増えている。
36	染地小学校	2	国領町7丁目55番地付近の道路	道路が大きく窪んでいるため、雨の日は大きな水たまりができる。 登下校する児童が水たまりにはまることがある。
37	染地小学校	3	国領町7丁目36番地付近の一方通行の道路	横幅が狭い。自動車の通行量が多い。 この場所はカーブミラーはあるが、両通行で車やバイク、自転車の往来が激しい。
38	染地小学校	4	国領町7丁目60番地付近の横断歩道	路面がデコボコして舗装の状態が悪い。道路が大きく窪み、雨の日は大きな水たまりができる。 登下校する児童が水たまりにはまることがある。
39	染地小学校	5	国領町7丁目46番地付近の交差点周辺	一定数の車が通行する。
40	飛田給小学校	1	飛田給3丁目34番地付近のバス通行路	通学路の歩道の一部が約50cm幅で非常に狭い。歩道は「ガードレール」などが未設置。 自転車、車、バスの通行量が多い。 飛田給小学校北側に坂があり、北→南に向かって下り坂の為、スピードが出やすい。
41	飛田給小学校	2	飛田給3丁目2番地付近の歩道	一定数の車が通行する。
42	飛田給小学校	3	飛田給1丁目33番地付近の歩道	車道と歩道の境が曖昧。
43	多摩川小学校	1	多摩川2丁目28番地 プレスマーク調布多摩川公園付近の交差点	車の通りが多い。

調布市立小学校通学路緊急合同点検実施箇所（令和3年度実施）

No.	学校名	番号	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容等
44	多摩川小学校	2	多摩川小学校正門・恐竜児童遊園の近くの交差点	登下校時にスピードも出す車や自転車などの通行量が多い。
45	多摩川小学校	3	多摩川3丁目11番地付近 恐竜公園付近の交差点	児童の登下校時に車や自転車などの通行量が多い。 スピードを出す車が多い。
46	多摩川小学校	4	多摩川3丁目8番地の角から鶴川街道「多摩川小入口」につながる道路	カーブのため、見通しが悪い。 下り坂で自転車もスピードが出る。
47	多摩川小学校	5	多摩川3丁目39番地付近の交差点	スピードを出す自転車があり。 脇道や会社からの車の出入りがある。
48	緑ヶ丘小学校	1	仙川町2丁目6番地付近 国道20号線から三鷹市の中原街に向かう道路	自動車の抜け道になっている。 見通しが悪く横断歩道が歩きづらい。
49	緑ヶ丘小学校	2	仙川町2丁目6番地付近から八中までの道路	甲州街道、バス通りの抜け道。 登下校時間帯を含め、法定速度以上で走る自動車が多い。 自動車がグリーンベルトの上を走ることもあり、接触が懸念される。
50	緑ヶ丘小学校	3	緑ヶ丘2丁目25付近 緑ヶ丘保育園南側道路の歩道	工事現場横の道が狭い上に見通しが悪く、車通りも多い。
51	若葉小学校	1	入間町1丁目4番地付近 松原通り交差点	自転車・車の抜け道にもなっている。 道が狭くスピードを出してすれ違っている車両が多い。
52	滝坂小学校	1	西つつじヶ丘2丁目1番地付近 「金子」バス停付近の道路	交通量が多い。タイミングによっては、甲州街道に向う方向が渋滞する。 大型車やバス同士がすれ違うためには、歩道にはみ出るしかなく通学児童にすれすれまで寄ってくる。 児童が、狭い歩道に立つ電柱を避けるために車道へはみ出なければならない。ガードレールがない。
53	滝坂小学校	2	西つつじヶ丘1丁目27番地付近 「西つつじヶ丘」交差点から「柴崎二丁目」交差点の間の道路	交通量が多い。 道幅が狭い。普通自動車同士のすれ違いでも歩道線を含めた道幅いっぱいになり、歩行者が通るスペースがない。車が、歩道にはみ出した位置で信号待ちしている。
54	滝坂小学校	3	西つつじヶ丘3丁目34番地付近 つつじヶ丘駅北口ロータリーからつつじヶ丘商店街に入る道	道幅が狭い。普通自動車が通行するときは、歩行者や自転車は壁際によけている。 特に登校時間は、通勤通学の人や自転車も多い。（交通規制が設けてあるが、通学時間帯ではない。）
55	滝坂小学校	4	東つつじヶ丘2丁目17番地付近 仙川駅・つつじヶ丘駅間にあるガード下	幅員が狭い。車輛の通行規制がない。 駅横踏切が開かないときの抜け道となっている。 自転車の往来も多く、民有地への接触事故も発生している。 ガード下は、日中でも電灯が薄暗い。
56	調和小学校	1	菊野台3丁目20番地付近 つつじヶ丘駅・柴崎駅間にある清水架道橋	高架下は、車が2台ぎりぎりを通れるくらいの幅しかない。 歩道がなく事故が多発している。
57	調和小学校	2	国領町8丁目10番地付近 登記所とコンビニ近くの交差点	車輛の往来が多い交差点。 信号待ちの児童が待機するスペースがほとんどない。接触や巻き込み事故の危険性を感じる。
58	第一小学校	1	調布ヶ丘3丁目1番地付近の交差点	交通量が多いが信号がない。 植木等で見通しが悪い。

調布市立小学校通学路緊急合同点検実施箇所（令和3年度実施）

No.	学校名	番号	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容等
59	第一小学校	2	調布ヶ丘1丁目29番地付近 上布田保育園から調布ヶ丘二丁目信号までの道路	一定数の車が通行する。
60	布田小学校	1	布田6丁目13番地付近の白山通り 白山通り十字路から布田5丁目58・59番地	白山通り十字路は、横断歩道はないが、多くの歩行者が横断している。 登下校の時間帯に、スピードを出す車が多く通る。 ガードレールがない。
61	布田小学校	2	布田5丁目58番地付近 古天神公園北側T字路	登下校の時間帯に多くの児童が通る。放課後は、公園の入口があり多くの児童が出入りする。 車通りもあり見通しが悪い。ミラーがない。
62	布田小学校	3	染地1丁目24番地付近 布田南通り十字路	横断歩道がない場所だが、横断する児童が多い。 十字路を曲がる自転車や車も多く、歩行者が見づらい状況である。
63	布田小学校	4	布田6丁目18番地付近の坂道	急な坂道が続いており、スピードが出ている自転車が多い。 接道から坂道側へ出る際、出会い頭に衝突する危険性がある。
64	布田小学校	5	多摩川6丁目14番地付近	樹木が生い茂っている。
65	布田小学校	6	布田6丁目31番地付近	通学路の安全対策（協同推進課事業）
66	北ノ台小学校	1	深大寺北町5丁目4番地付近 深大寺北町5丁目コンビニから北ノ台小学校 へ向かう道路	登下校時、多くの児童が通行する。車の往来も多い。 道幅が急に狭くなり、歩道も無い（約100mくらい続く）。雨の日は傘を差し、車とスレスレで接触した児童もいたとのこと。
67	北ノ台小学校	2	深大寺東町6丁目27番地付近 野ヶ谷通り十字路	見通しの良い直進道路からゆるやかにカーブする位置に多くの児童が横断する十字路がある。幅員の規制により信号機の設置が困難とされている一方、市域を南北に縦断する幹線道路である都道から東部への抜け道として市内外の車輛の往来が多く、警察署を含め、危険箇所としての認識を共有している。なお、当該通りへの車輛の通行は通学時間を含む、地域車輛に限定する規制とされているが、現状としては実行性を欠いている